

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月28日

リコール届出番号	5040	リコール開始日	令和3年10月29日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎		
不具合の部位(部品名)	問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(後面ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後面ガラスにおいて、接着工程の管理が不適切なため、下塗り剤(プライマー)が塗布されていないものがある。そのため、ガラスの接着力が弱く、そのままの状態で使用を続けると、接着部が剥離して、異音が発生し、最悪の場合、ガラスが脱落し他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後面ガラスを適切に取り付ける。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5BD-S321V 3BD-S321V	「ハイゼット」	S321V-0495524～S321V-0497112 令和3年5月17日～令和3年5月26日	859	
	5BD-S331V 3BD-S331V		S331V-0267424～S331V-0268141 令和3年5月17日～令和3年5月26日	384	
	3BA-S321G	「アトレー ワゴン」	S321G-0081176～S321G-0081287 令和3年5月17日～令和3年5月26日	64	
	3BA-S331G		S331G-0039382～S331G-0039436 令和3年5月17日～令和3年5月27日	29	
スバル	5BD-S321B 3BD-S321B	「サンバー」	S321B-0024133～S321B-0024216 令和3年5月17日～令和3年5月26日	48	
	5BD-S331B 3BD-S331B		S331B-0023128～S331B-0023200 令和3年5月17日～令和3年5月26日	43	
トヨタ	5BD-S321M 3BD-S321M	「ピクシス バン」	S321M-0038335～S321M-0038525 令和3年5月17日～令和3年5月26日	105	
	5BD-S331M 3BD-S331M		S331M-0022847～S331M-0022964 令和3年5月17日～令和3年5月26日	80	
	(計14型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年5月17日～令和3年5月27日	(計 1,612 台)	