

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月28日

リコール届出番号	5041	リコール開始日	令和3年10月29日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	その他（ハイブリッド用バッテリートレイ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光ハイブリッドバスのハイブリッド用バッテリートレイにおいて、トレイの防錆性が不足しているため、使用過程で腐食して穴があくことがある。そのため、トレイ内部に水が侵入し、バッテリーの配線接続部に水が付着することで短絡して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、下記の対策を行う。なお、対策部品の準備に時間を要することから、暫定措置として下記②③の作業を行い、対策部品の準備が整い次第、恒久措置をおこなう。 ①トレイ下部に床板、リッド部にシールおよび被水防止板を追加する。 ②トレイを点検し、損傷している場合には新品に交換する。 ③配線接続部を点検し、損傷している場合には新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BJG-RU1ASAR	「日野 セガ」	RU1ASA-40011～RU1ASA-40045 平成20年6月10日～平成22年7月16日	34	
	LJG-RU1ASBR		RU1ASB-40011～RU1ASB-40079 平成23年10月25日～平成29年7月18日	69	
	QQG-RU1ASBR		RU2PPF-40011～RU2PPF-40018 平成17年6月16日～平成18年11月21日	8	
	VM-RU2PPFR				
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年6月16日～平成29年7月18日	(計111台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。