

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月4日

リコール届出番号	5044	リコール開始日	令和3年11月5日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	突入防止装置（車体後面構造部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	突入防止装置において、車体後面構造部の下縁高さの設計検討が不十分なため、基準高を超えるものがある。そのため、保安基準第18条の2を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、下縁高さを点検し、基準値を超えている場合は車体後面構造部の高さを調整する。なお、点検および調整が困難な車両は、形状を変更した車体後面構造部に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	独立行政法人自動車技術総合機構からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-GDY231M	「日野デュトロ」	GDY231-0001148～GDY231-0001305 令和3年8月25日～令和3年9月15日	4	
	2PG-GDY231M				
	2DG-GDY281M		GDY281-0001023～GDY281-0001192 令和3年8月6日～令和3年9月14日	6	
	2PG-GDY281M				
トヨタ	2DG-GDY231	「トヨタダット」	GDY231-0001010～GDY231-0001313 令和3年8月2日～令和3年9月16日	122	
	2PG-GDY231				
	2DG-GDY281		GDY281-0001008～GDY281-0001205 令和3年8月2日～令和3年9月16日	92	
	2PG-GDY281				
3BF-TRY230	TRY230-0500065～TRY230-0500343 令和3年8月26日～令和3年9月16日	38			
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年8月2日～令和3年9月16日	(計262台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。