

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月8日

リコール届出番号	5046	リコール開始日	令和3年11月8日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-992-269		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（フロント及びインターアクスルプロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント及びインターアクスルプロペラシャフトにおいて、ユニバーサルジョイント組付け時の軸方向ガタ調整工程が不適切なため、当該ジョイント部の軸方向のガタが許容値を超えているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、グリースが漏れ出し泥水等がベアリングカップ内に浸入して、グリースの劣化による潤滑不足でベアリングが焼き付き、ユニバーサルジョイント部が破損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ユニバーサルジョイント部のガタ量を計測し、許容値を超えるものは、良品に交換する。但し、良品の準備に時間を要するため、以下の暫定措置を行う。 ・ユニバーサルジョイント部にグリースが給脂できない場合は、良品に交換する。 ・ガタ量が0.3mm以上の場合は、当該プロペラシャフトを良品に交換する。 ・ガタ量が0.1mmを超え0.3mm未満の場合は、グリースを5,000km又は6か月毎のいずれか早く到達した時点で給脂を行い、準備ができ次第、良品に交換する。 なお、当該ジョイント部のガタ量の許容値（0.1mm以下）については、市場措置での確実な改善を期すため、その信頼性を改めて確認したうえで恒久措置に切り換える。		
不具合件数	81件	事故の有無	1件（物損）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	2DG-CF5AL	「クオン」	JNCMBN0B7JU032894 ～ JNCMBN0B8MU061440 平成30年5月9日 ～ 令和3年4月15日	186	
	2PG-CG4CA 2PG-CG4CA改		JNCMBM0GXKU038485 ～ JNCMBM0G4MU063692 平成30年12月19日 ～ 令和3年7月16日	171	
	2PG-CG5AA		JNCMB02G9LU054751 令和2年8月7日	1	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ～ JNCMB02G5MU061813 平成29年9月8日 ～ 令和3年4月29日	45	
	2PG-CG5BE 2PG-CG5BE改		JNCMB02G5JU034378 ～ JNCMB02G1MU059363 平成30年5月24日 ～ 令和3年1月28日	12	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 ～ JNCMB02G4MU056568 平成30年4月19日 ～ 令和2年10月17日	8	
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G4HU017176 ～ JNCMB02G5MU063710 平成29年6月22日 ～ 令和3年7月19日	10,204	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ～ JNCMB02G5MU063688 平成30年2月15日 ～ 令和3年7月15日	779	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ～ JNCMB02G0MU063629 平成29年8月3日 ～ 令和3年7月10日	434	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CW4AL	「クオン」	JNCMBMOD6KU038215 ～ JNCMBMOD8MU063409 平成30年12月19日 ～ 令和3年7月2日	304	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMB02D1MU063693 平成29年5月10日 ～ 令和3年7月15日	2,544	
	2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改		JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMBN0D1MU063645 平成29年6月19日 ～ 令和3年7月14日	760	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMBP0D9MU063596 平成29年6月6日 ～ 令和3年7月8日	480	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMBP0DOMU063714 平成29年6月6日 ～ 令和3年7月16日	621	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMB02D7MU063696 平成29年7月28日 ～ 令和3年7月22日	213	
	2PG-CX5BL 2PG-CX5BL改		JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D7MU063469 平成29年8月30日 ～ 令和3年7月6日	142	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E9MU063963 平成30年5月9日 ～ 令和3年7月22日	649	
日野	2DG-HF5AL	「 - 」	JNCMBN0B8KU038074 ～ JNCMBN0BXMU056532 平成30年10月11日 ～ 令和2年10月19日	6	
	2DG-HZ5BL		JNCMBP0E2JU037314 ～ JNCMBP0E5MU056024 平成30年9月10日 ～ 令和2年9月28日	11	
いすゞ	2DG-SF5AL		JNCMBN0B5KU038114 ～ JNCMBN0B8MU057873 平成30年10月16日 ～ 令和2年12月1日	6	
	2DG-SZ5BL		JNCMBP0E7JU037356 ～ JNCMBP0E9MU058164 平成30年9月10日 ～ 令和2年12月10日	11	
	(計 21型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月10日 ～ 令和3年7月22日	(計 17,587台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】 本届出は、令和2年5月19日付け届出番号「4746-③」にてリコール届出を行ったものであるが、新たな原因が判明したため、措置内容の変更と対象を拡大し届出するものである。