

令和3年11月10日  
自動車局 審査・リコール課

## 日野自動車株式会社およびトヨタ自動車株式会社による自主回収の実施について

日野自動車株式会社およびトヨタ自動車株式会社から、後付け用品として販売したフロントバイザー（フロントサンシェード）において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主回収を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主回収開始日	令和3年11月11日（木）
不具合の内容	後付け用品として販売したフロントバイザー（フロントサンシェード）を前方障害物衝突被害軽減装置（PCS）が装置された車両に取り付けると、フロントバイザー（フロントサンシェード）の下部がPCS用カメラの画角上半部に写り込み、人や車の検知が遅れることがある。
自主回収の内容	PCS 装備車両について、フロントバイザー（フロントサンシェード）を取り外す。なお、購入時の費用については返金する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・対象部品の購入者が特定できたものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者向けに日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主回収対象車両	対象数
フロントバイザー	74310-37200 74310-37210 74310-37A00	日野「デュトロ」平成29年4月以降生産のPCS装着車両 部品出荷期間：平成11年5月～令和3年7月	298個
フロントサンシェード	74310-37060 74310-37150 74310-37770	トヨタ「ダイナ200」「ダイナ300」「ダイナ400」 「トヨエースG25」「トヨタースG35」「トヨエースG45」 平成29年4月以降生産のPCS装着車両 部品出荷期間：平成11年5月～令和3年7月	121個
合計			419個

## 【問い合わせ先】

日野自動車株式会社 お客様相談窓口

TEL：0120-10-6558

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00（平日、除く祝祭日）

トヨタ自動車株式会社 トヨタお客様相談センター

TEL：0800-700-7700

受付時間：9：00～16：00（年中無休）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 倉持・上久保  
電話 03-5253-8111（代表）（内線42361）