

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年11月18日

リコール届出番号	5057	リコール開始日	令和3年11月19日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表取締役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジン制御コンピュータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6速DCT型自動変速機を搭載した車両において、エンジン制御コンピュータの燃料噴射制御プログラムが不適切なため、スロットルを素早く僅かに開けると、インジェクタによる燃料噴射量を正しく制御できないことがある。また、自動変速機制御コンピュータの発進時クラッチ油圧制御プログラムが不適切なため、発進時のクラッチ油圧が高いものがある。そのため、燃焼に必要な燃料噴射量が不足した際に負荷トルクが高くなり、最悪の場合、発進時にエンストするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータ及び自動変速機制御コンピュータを対象プログラムに書き換える。			
不具合件数	9件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-RH10	「X-ADV」	RH10-1000012~RH10-1000857 令和3年3月18日~令和3年9月23日	843	
	8BL-RH09	「NC750X」	RH09-1000025~RH09-1001019 令和3年1月28日~令和3年7月27日	733	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年1月28日~令和3年9月23日	(計1,576台)	