

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月12日

リコール届出番号	5043	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（低圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要するため、部品の準備ができ次第、使用者に改めて修理入庫を通知する。		
不具合件数	34件	事故の有無	無
発見の動機	海外市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	6BA-DJLAS	「デミオ」	DJLAS-100002～DJLAS-101395 平成30年7月2日～平成30年10月30日	1,394	
	6BA-DJLFS		DJLFS-600004～DJLFS-607059 平成30年7月2日～平成30年10月20日	7,056	
	CBA-DJLFS		DJLFS-500095～DJLFS-500165 平成30年5月7日～平成30年10月5日	71	
	DBA-DJ3AS		DJ3AS-502418～DJ3AS-503552 平成30年4月23日～平成30年6月30日	1,135	
	DBA-DJ3FS		DJ3FS-517512～DJ3FS-525726 平成30年4月19日～平成30年6月30日	8,215	
	4BA-DJLFJ	「マツダ 教習車」	DJLFJ-100201～DJLFJ-100554 平成31年2月25日～令和元年8月15日	354	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-BM5FS	「アクセラ」	BM5FS-417197～BM5FS-422629 平成30年4月23日～平成31年2月11日	5,376	
	DBA-BM5FP		BM5FP-408521～BM5FP-410792 平成30年4月23日～平成31年2月11日	2,213	
	DBA-BM5AS		BM5AS-402261～BM5AS-402935 平成30年4月11日～平成30年10月24日	675	
	DBA-BM5AP		BM5AP-401208～BM5AP-401432 平成30年4月12日～平成30年10月23日	225	
	CBA-BM6FJ		BM6FJ-201581～BM6FJ-202042 平成30年5月7日～平成30年11月5日	323	
	DAA-BYEFP		BYEFP-201396～BYEFP-201813 平成30年4月16日～平成31年2月9日	391	
	6BA-GJ5FP	「アテンザ」	GJ5FP-400004～GJ5FP-400606 平成30年4月23日～平成30年10月23日	603	
	6BA-GJ5FW		GJ5FW-400003～GJ5FW-400381 平成30年4月23日～平成30年10月24日	378	
	6BA-GJEFP		GJEFP-400001～GJEFP-400337 平成30年4月21日～平成30年10月24日	337	
	6BA-GJEFW		GJEFW-400001～GJEFW-400256 平成30年4月21日～平成30年10月23日	256	
	DBA-GJ5FP		GJ5FP-301339～GJ5FP-301342 平成30年4月13日～平成30年4月14日	4	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW-300813 平成30年4月13日	1	
	DBA-GJEFP		GJEFP-301264～GJEFP-301272 平成30年4月13日～平成30年4月16日	8	
	DBA-GJEFW		GJEFW-300893～GJEFW-300895 平成30年4月13日～平成30年4月14日	3	
	6BA-DKEAW		「CX-3」	DKEAW-200002～DKEAW-200879 平成30年4月3日～平成30年10月19日	878
	6BA-DKEFW	DKEFW-200028～DKEFW-203201 平成30年4月11日～平成30年11月6日		3,174	
	5BA-KF5P	「CX-5」	KF5P-300012～KF5P-300119 平成30年10月9日～平成30年10月18日	45	
	6BA-KF5P		KF5P-201846～KF5P-300353 平成30年4月3日～平成30年10月27日	2,564	
	6BA-KFEP		KFEP-202069～KFEP-300340 平成30年4月5日～平成30年10月27日	3,736	
	6BA-KG5P	「CX-8」	KG5P-100018～KG5P-100074 平成30年10月23日～平成30年10月26日	20	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	5BA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-300005～ND5RC-301386 平成30年6月5日～平成30年10月30日	1,382	
	5BA-NDERC		NDERC-300008～NDERC-301091 平成30年6月5日～平成30年10月29日	1,084	
	DBA-ND5RC		ND5RC-201532～ND5RC-201790 平成30年4月5日～平成30年6月1日	259	
	DBA-NDERC		NDERC-200886～NDERC-200994 平成30年4月5日～平成30年6月1日	109	
アバルト	ABA-NF2EK	「Abarth 124 Spider」	JC8NF2EKA00140799～JC8NF2EKA00142762 平成30年4月11日～平成30年9月29日	74	
	CBA-NF2EK		JC8NF2EK600140703～JC8NF2EK600142835 平成30年4月6日～平成30年10月16日	162	
	(計32型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月3日～令和元年8月15日	(計42,505台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。