

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和3年12月2日

リコール届出番号	5069	リコール開始日	令和3年12月3日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (無段変速機)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	無段変速機において、油圧制御プログラムが不適切なため、一定車速での走行時にアクセルの開閉を頻繁に繰り返す操作を行うと、金属ベルトに亀裂が生じ破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、発進、加速不良となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、無段変速機の金属ベルト破損片の有無を点検し、破損片が確認された場合は無段変速機を良品と交換するとともに、無段変速機の油圧制御プログラムを対策プログラムに書き換える。破損片が確認されなかった場合は無段変速機の油圧制御プログラムを対策プログラムに書き換え、故障検知プログラムを追加し、追加後にシフトポジション表示灯が点滅し、当該不具合が確認された場合には、無段変速機を無償交換する。			
不具合件数	284件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	HBD-JJ1	「N-VAN」	JJ1-1000002～JJ1-1004028 平成30年6月12日～令和2年8月24日	3,497	
			JJ1-2000003～JJ1-2002487 平成30年6月14日～令和2年8月24日	2,465	
			JJ1-3000012～JJ1-3046474 平成30年6月12日～令和2年8月25日	43,097	
			JJ1-4000004～JJ1-4011236 平成30年6月12日～令和2年8月25日	11,139	
	HBD-JJ2		JJ2-1000002～JJ2-1001634 平成30年6月12日～令和2年8月24日	1,215	
			JJ2-2000001～JJ2-2001423 平成30年6月12日～令和2年8月24日	1,423	
			JJ2-3000009～JJ2-3019104 平成30年6月12日～令和2年9月7日	15,919	
			JJ2-4000007～JJ2-4006666 平成30年6月14日～令和2年8月25日	6,635	
(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月12日～令和2年9月7日	(計85,390台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
トランス ミッション Assy	06210-6F8-N05	令和3年2月13日～令和3年4月24日	3	
	06210-6F8-N04	令和2年11月11日～令和2年12月3日	2	
	06210-6F9-N04	令和2年11月21日	1	
合計			(計6個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、無段変速機を良品と交換する。