

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

リコール届出番号	5065	リコール開始日	令和3年12月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型バスにおいて、床板固定ネジの締結位置が不適切なため、当該ネジの先端が燃料配管に干渉することがある。そのため、燃料配管が損傷し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、床板固定ネジ先端の形状を修正し、燃料配管を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-LR290J2	「エルガミオ」	LR290J2-7000165～LR290J2-7000288 平成29年2月27日～平成29年7月31日	10	
	2KG-LR290J3		LR290J3-7000029～LR290J3-7000578 平成29年10月11日～令和元年7月25日	51	
	2KG-LR290J4		LR290J4-7000155～LR290J4-7000576 令和元年9月10日～令和3年8月4日	40	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月27日～令和3年8月4日	(計101台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。