

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

リコール届出番号	5066	リコール開始日	令和3年12月3日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	燃料装置（配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型バスにおいて、床板固定ネジの締結位置が不適切なため、当該ネジの先端が燃料配管に干渉することがある。そのため、燃料配管が損傷し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、床板固定ネジ先端の形状を修正し、燃料配管を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SKG-KR290J2	「日野 レインボー」	KR290J2-7000073～KR290J2-7000188 平成28年12月12日～平成29年6月7日	26	
	2KG-KR290J3		KR290J3-7000016～KR290J3-7000364 平成29年8月31日～令和元年6月13日	36	
	2KG-KR290J4		KR290J4-7000005～KR290J4-7000293 令和元年9月2日～令和3年5月27日	38	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年12月12日～令和3年5月27日	(計100台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。