

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月2日

リコール届出番号	外-3323	リコール開始日	令和3年12月3日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (エアスプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	連節バスにおいて、車軸に装着されているエアスプリングのピストン取付ボルトが規定トルクで締付けられていないものがある。そのため、使用過程で当該取付ボルトが緩んでピストンが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスプリングのピストン取付ボルトを規定のトルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	車両製造メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	不明	「Citaro-G」	WEB62821823139783～WEB62821823139787 令和2年8月26日～令和2年9月9日	5	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月26日～令和2年9月9日	(計5台)	

備考) 本件は、令和3年7月20日付、届出番号「外-3257」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。