

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月8日

リコール届出番号	5070	リコール開始日	令和3年12月9日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（サイレン用アンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警察車において、サイレン用アンプの制御プログラムが不適切なため、サイレンを吹鳴せずにマイク音量を最大で使用すると、当該アンプに過電流が流れる場合がある。そのため、ヒューズが切れ、サイレンが吹鳴しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイレン用アンプの制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-ARS220	「クラウンパトローカー」	ARS220-1005404～ARS220-1005698 令和3年6月18日～令和3年9月16日	130	
	6AA-AZSH21		AZSH21-1015025～AZSH21-1016085 令和3年6月1日～令和3年8月26日	67	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年6月1日～令和3年9月16日	(計197台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。