


改善箇所説明図



サイレン用アンプ

基準不適合発生箇所

注：□ は修正部品を示す。

警察車において、サイレン用アンプの制御プログラムが不適切なため、サイレンを吹鳴せずにマイク音量を最大で使用すると、当該アンプに過電流が流れる場合がある。そのため、ヒューズが切れ、サイレンが吹鳴しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、サイレン用アンプの制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の右上部に黄色ペイントを塗布する。