

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月8日

リコール届出番号	外-3328	リコール開始日	令和3年12月9日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 アダムパスタナック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (エアバッグインフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開せず、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GF-4BAPRF	アウディ A6 2.8 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N013657～WAUZZZ4BZYN145393 平成12年2月23日～平成13年7月30日	83	
	GF-4BAPSF	アウディ A6 2.4 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N077049～WAUZZZ4BZYN133343 平成12年2月23日～平成13年7月17日	30	
	GF-4BAQJF	アウディ S6	WAUZZZ4BZ1N001054～WAUZZZ4BZ1N151873 平成12年6月1日～平成13年6月18日	17	
	GF-4BAZAF	アウディ A6 2.7T クワトロ	WAUZZZ4BZ1N046592～WAUZZZ4BZ1N160635 平成12年11月6日～平成13年7月17日	18	
	GF-4DAQF	アウディ A8 クワトロ 4.2	WAUZZZ4DZYN009404～WAUZZZ4DZYN014322 平成12年2月14日～平成12年7月14日	10	
	GF-8DAGBF	アウディ S4	WAUZZZ8DZ1A032223～WAUZZZ8DZ1A185000 平成12年3月27日～平成13年8月7日	28	
	GF-8DAPS	アウディ A4 2.4	WAUZZZ8DZ1A024719～WAUZZZ8DZ1A102572 平成12年8月15日～平成13年2月26日	23	
	GF-8DAPSF	アウディ A4 2.4 クワトロ	WAUZZZ8DZ1A013069～WAUZZZ8DZ1A208601 平成12年2月14日～平成13年7月30日	122	
	GF-8DAPT	アウディ A4 1.8	WAUZZZ8DZ1A004150～WAUZZZ8DZ1A155739 平成12年7月14日～平成13年9月3日	120	
	GF-8DAPUF	アウディ A4 1.8T クワトロ	WAUZZZ8DZ1A012963～WAUZZZ8DZ1A122513 平成12年7月26日～平成13年3月26日	17	
	GF-8NAPXF	アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ/ アウディ TT ロードスター 1.8T クワトロ	TRUZZZ8NZY1060002～TRUZZZ8NZY1090449 平成12年3月3日～平成12年10月16日	336	
(計11型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年2月14日～平成13年9月3日	(計804台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和2年2月20日付け届出番号「外-2987」で届け出たものであるが、その後の調査・分析結果により対象車両を追加して届け出るものである。