

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年12月17日

リコール届出番号	外-3313	リコール開始日	令和3年12月20日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤアクスルキャリアサイドセクション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置において、左右リヤアクスルキャリアサイドセクションの鋳造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該部品が走行中に破損し、最悪の場合、ハンドル操作が正常に行えなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右リヤアクスルキャリアサイドセクションを良品に交換する。また、交換後アライメント調整等を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-981MA122	718 Cayman	WP0ZZZ98ZEK160033~WP0ZZZ98ZFK161043 平成25年3月14日~平成26年9月19日	232	
		718 Boxster	WP0ZZZ98ZDK102023~WP0ZZZ98ZFK110749 平成24年10月16日~平成26年9月19日	462	
	ABA-981MA123	718 Cayman S	WP0ZZZ98ZEK180073~WP0ZZZ98ZFK181180 平成25年3月14日~平成26年9月19日	113	
		718 Cayman GTS	WP0ZZZ98ZFK180107~WP0ZZZ98ZFK180895 平成26年8月23日~平成26年10月21日	10	
		718 Boxster S	WP0ZZZ98ZDK123077~WP0ZZZ98ZFK130659 平成24年10月16日~平成26年9月19日	180	
		718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZDK130256~WP0ZZZ98ZFK130602 平成26年9月19日~平成26年10月21日	3	
	(計2型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年10月16日~平成26年10月21日	(計1000台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。