



改善箇所説明図



①キャリパーサポート固定ボルト(赤円)

②ブレーキキャリパー(水色破線円)

③キャリパーサポート(緑四角)

※交換が必要なものは①となります。

基準不適合発生箇所

ブレーキキャリパーの固定ボルトにおいて、生産時の作業管理が不適切なため、過剰なトルクで締付けられているものがある。そのため、当該ボルトが破損した状態で使用を続けるとボルトが緩み、最悪の場合、キャリパーが脱落することで制動能力が失われるおそれがある。

改善の内容

全車両、前後ブレーキキャリパーの固定ボルトを対策品に交換する。

は、交換部品および追加部品を示す。

識別：前輪はボルト頭の色が真鍮色から銀色に変更される。

後輪はボルト頭の形状が六角形から丸型に変更される。