

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年1月17日

リコール届出番号	5083	リコール開始日	令和4年1月18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIGO 代表取締役 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	走行装置（ハブボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の走行装置において、ホイール取付用ハブボルトの強度が不適切なため、ハブボルトが折損するものがある。そのためブレーキドラム内にハブボルトとハブナットが脱落し、そのまま使用を続けると、ブレーキドラムとブレーキシューの間にハブボルトとハブナットが噛み込み、最悪の場合、タイヤの回転が停止して走行出来なくなり、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置としてハブボルトの打音検査及び正規トルクにて締付、そのハブボルトの締付状態を確認する。なお、上記結果より異常が確認された場合は、当該車両のハブボルトとハブナットの全数を新品に交換する。今回の措置については、緊急性を要したため、必要な検証が終了次第、再度届出を実施の上、恒久措置を行う。		
不具合件数	14件	事故の有無	物損事故2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等：全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車は、ステッカ（No. 5083）を運転席側ドア開口部のドアキャッチ付近に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	UDS-R03D	HTR306	R03D-0002～ R03D-0321 平成25年5月14日～平成29年3月21日	318台	
	YDS-R03E	HTR308	R03E-0002～ R03E-0114 平成28年8月20日～平成30年10月25日	111台	
	YDS-R03F	HTR308A	R03F-0002～ R03F-0260 平成30年6月1日～令和3年12月13日	247台	
	R06F	HTR410	R06F-0001～ R06F-0003 令和3年8月17日～令和3年8月20日	3台	
	（計4型式）	（計4車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成25年5月14日～令和3年12月13日	（計679台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。