

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年1月20日

リコール届出番号	5084	リコール開始日	令和4年1月20日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジン制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車において、発電に用いるエンジンの制御コンピュータのプログラムが不適切なため、走行中にエンジンが停止した直後の加速時に再始動できないことがある。そのため、エンジン警告灯が点灯して加速不良となり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、バッテリー残量不足により走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	29件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5AA-A202S	「ロッキー」	A202S-0000061～A202S-0004018 令和3年11月1日～令和3年12月23日	3,421	
トヨタ	5AA-A202A	「ライズ」	A202A-0000056～A202A-0010079 令和3年11月1日～令和3年12月23日	7,928	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年11月1日～令和3年12月23日	(計 11,349 台)	