


改善箇所説明図



注: はプログラムを修正する部品を示す。

ハイブリッド車において、発電に用いるエンジンの制御コンピュータのプログラムが不適切なため、走行中にエンジンが停止した直後の加速時に再始動できないことがある。そのため、エンジン警告灯が点灯して加速不良となり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、バッテリー残量不足により走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻1桁目の左側に黄色ペイントを塗布する。