

令和4年2月1日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ワイズギアによる自主改善の実施について

株式会社ワイズギアから、後付用品として販売したグリップウォーマーを装着した車両において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年2月2日（水）
不具合の内容	後付用品として販売したグリップウォーマーにおいて、スロットルグリップの強度が不十分なため、車両を起こす際などに当該グリップを少し回転させた状態で外側方向へ引っ張ると、過大な力が加わり、亀裂が生じることがある。そのため、当該グリップを操作する時に引っ掛かり、最悪の場合、エンジン回転数の上昇・下降ができなくなるおそれがある。
自主改善の内容	全車両、スロットルグリップへ加わる力を軽減させるため、エンドグリップを対策品と交換する。また、スロットルグリップを点検し、亀裂が認められる場合は新品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 出荷先の販売店を通じ葉書もしくは直接電話で連絡する。・ (株)ワイズギアのホームページに自主改善情報を掲載する。

自主改善対象部品

部品名称	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数	備考
グリップウォーマー	Q5K-YSK-128-Y01	令和3年5月28日～ 令和3年9月16日	99セット	「MT-09 SP」

【問い合わせ先】

株式会社ワイズギア

グリップウォーマー自主改善専用 お客様相談窓口

電話番号 フリーダイヤル 0120-819-049

(月～金曜日(祝日・所定の休日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.ysgear.co.jp>国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 倉持・佐々木
電話 03-5253-8111(代表)(内線 42361)