


# 改善箇所説明図



〔市販品として販売したトラック車両用冷凍機において、カバーを固定するボルト締結構造が不適切のため、カバーに亀裂が入り、最悪の場合、カバーの一部破損に至るおそれがある。〕

## 改善の内容

カバーを固定するボルト締結部品のうち、ワッシャとパッキンの材質を変更した対策品に交換する。

## 識別

ボルト締結部の金属ワッシャ外形 (φ25mm) で識別する。(現状品は樹脂ワッシャ外形: φ18mm)