

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月16日

リコール届出番号	外-3349	リコール開始日	令和4年2月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、設計仕様が不適切なため、エンジンを始動させた直後にエンジンが停止し、その後に再始動できなくなることがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	4AA-223076	「S580 4MATIC」	W1K2230761A066092～W1K2230761A070825 令和3年8月23日～令和3年9月15日	19	左ハンドル
			W1K2230762A065964～W1K2230762A071422 令和3年8月23日～令和3年9月15日	35	右ハンドル
	4AA-223176		W1K2231761A066090～W1K2231761A071358 令和3年8月23日～令和3年9月15日	30	左ハンドル
			W1K2231762A066066～W1K2231762A070791 令和3年8月23日～令和3年9月15日	45	右ハンドル
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月23日～令和3年9月15日	(計129台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。