

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年7月26日

改善対策届出番号	548	改善対策開始日	平成30年7月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	減速機		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	減速機の製造工程において、パーキングロック（Pレンジにした際に車輪を機械的に固定するもの）の作動確認検査方法が不適切なため、パーキングポールのシャフトが変形しているものがある。そのため、Pレンジでパーキングロックが作動する際にパーキングポールとシャフトの摺動抵抗が高くなり、パーキングロックが作動せず、最悪の場合、駐車条件によっては駐車ブレーキを掛けていないと、車両が動くおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、パーキングロックの作動確認を行い、作動不良があった場合は当該減速機を良品と交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者と周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HE12	「ノート」	HE12-092936～HE12-178879 平成29年8月9日～平成30年4月20日	49,439	
	DAA-HFC27	「セレナ」	HFC27-000101～HFC27-007427 平成29年12月27日～平成30年4月27日	4,949	
	DAA-HC27		HC27-000101～HC27-001303 平成29年12月27日～平成30年4月6日	829	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月9日～平成30年4月27日	(計55,217台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。