

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月13日

リコール届出番号	外-1621	リコール開始日	平成21年10月14日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		製作国：英国 製作者：英国日産自動車製造会社 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	かじ取装置(ピニオンシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取装置のステアリングギヤにおいて、ピニオンシャフト固定用ナットの加工が不適切なため、使用過程において当該ナットの締付力が低下することがある。そのため、当該ナットが徐々に緩み、最悪の場合、ピニオンシャフトが抜けて、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットの締付状態を点検し、固定用ナットの緩み防止クランプを追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外1621のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン UK	DBA-J10	デュアリス	J10-005325～J10-133238 平成19年1月24日～平成19年12月18日	13,914	
	DBA-NJ10		NJ10-005332～NJ10-133110 平成19年1月24日～平成19年12月17日	11,432	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年1月24日～平成19年12月18日	(計25,346台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。