

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年5月14日

リコール届出番号	2305	リコール開始日	平成21年5月15日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機(吸気エアダクト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸気エアダクトの材質が不適切なため、当該ダクトがエンジンの熱により収縮し、レゾネータ（吸気騒音防止装置）接続部の締付けが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行振動等によりエアダクトが外れてアイドリング不安定や加速不良となり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン側エアダクトおよび締付金具を対策品と交換する。		
不具合件数	118件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2305のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-J31 CBA-J31	ティアナ	J31-000001～J31-504323 平成15年1月14日～平成20年1月14日	88,512	
	UA-PJ31 CBA-PJ31		PJ31-000001～PJ31-500256 平成15年1月15日～平成20年1月11日	5,895	
	UA-PU31 CBA-PU31	プレサージュ	PU31-000001～PU31-200386 平成15年7月1日～平成20年2月20日	3,412	
	UA-PNU31 CBA-PNU31		PNU31-000001～PNU31-100008 平成15年7月1日～平成18年4月17日	1,424	
	CBA-PZ50	ムラーノ	PZ50-000001～PZ50-100768 平成16年8月6日～平成20年1月11日	7,261	
	CBA-PNZ50		PNZ50-000001～PNZ50-100896 平成16年8月6日～平成20年1月11日	9,975	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年1月14日～平成20年2月20日	(計116,479台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。