

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年2月16日

リコール届出番号	2896	リコール開始日	平成24年2月17日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	制動装置（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、制動灯スイッチの組付け手順が不適切なため、ブレーキペダルと干渉しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキペダルを操作していない状態で、制動力が発生しているおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制動灯スイッチの取り付け位置を調整する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	OEM供給先メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2896のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-Y12	ウイングロード	Y12-137318～Y12-137495 平成23年11月1日～平成23年11月10日	82	
	DBA-NY12		NY12-031514～NY12-031540 平成23年11月1日～平成23年11月10日	12	
	DBA-JY12		JY12-040978～JY12-040996 平成23年11月1日～平成23年11月4日	4	
	DBF-VY12	AD/ AD EXPERT	VY12-097343～VY12-097773 平成23年11月1日～平成23年11月11日	188	
	DBF-VZNY12		VZNY12-016540～VZNY12-016747 平成23年11月1日～平成23年11月10日	104	
	CBE-VAY12	AD	VAY12-055842～VAY12-056011 平成23年11月2日～平成23年11月10日	52	
	CBF-VJY12	AD EXPERT	VJY12-015844～VJY12-015866 平成23年11月1日～平成23年11月10日	9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
マツダ	DBF-BVY12	ファミリアバン	VY12-522252～VY12-522303 平成23年11月1日～平成23年11月10日	22	
	DBF-BVZNY12		VZNY12-510686～VZNY12-510687 平成23年11月1日～平成23年11月2日	2	
	CBE-BVAY12		VAY12-520486～VAY12-520488 平成23年11月8日～平成23年11月9日	2	
三菱	DBF-CVZNY12	ランサーカーゴ	VZNY12-610462～VZNY12-610470 平成23年11月3日～平成23年11月10日	6	
	DBF-CVY12		VY12-611136 平成23年11月2日	1	
	(計 12 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月1日～平成23年11月11日	(計 484 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。