

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年4月4日

リコール届出番号	3124	リコール開始日	平成25年4月5日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	エンジン制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータにおいて、エンジン低回転時に、エアコンのコンプレッサ内部が破損するなどしてエンジン回転数が急激に低下した場合の復帰制御が不適切なため、復帰制御が間に合わないことがあり、最悪の場合、低速走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン制御コンピュータを対策プログラムに修正する。 なお、対策プログラムへの修正時および修正後に、当該コンプレッサの内部破損が確認された場合には、当該コンプレッサを対策品と交換する。		
不具合件数	195件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3124のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-KJ10	「デュアリス」	KJ10-000101～KJ10-251448 平成19年12月6日～平成22年3月2日	17,598	
	DBA-KNJ10		KNJ10-000101～KNJ10-211842 平成19年12月6日～平成22年3月19日	8,620	
ニッサン UK	DBA-J10		J10-005325～J10-133238 平成19年4月26日～平成19年12月18日	13,705	
	DBA-NJ10		NJ10-005332～NJ10-133110 平成19年4月24日～平成19年12月17日	11,173	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月24日～平成22年3月19日	(計51,096台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。