

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月12日

リコール届出番号	3225	リコール開始日	平成25年9月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	一酸化炭素等発散防止装置（触媒）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、エンジン高回転時からのアクセルオフによる減速時にエンジンの吸入空気量が不足することがあり、燃料がエンジン内で燃焼せず排出され、前側の排出ガス浄化触媒で燃焼することで触媒内部が高温になり、触媒が破損することがある。このため、破損した触媒の破片により異音が発生し、また、後側触媒に詰まると加速不良となり、最悪の場合、エンジン不調後にエンストすることがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン制御プログラムを対策仕様に修正するとともに、触媒の損傷状態を点検し、異常がある場合は触媒（4個）を新品と交換する。		
不具合件数	568件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報、及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3225のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-E51 CBA-E51	「エルブランド」	E51-000037～E51-156623 平成14年4月10日～平成18年11月1日	74,583	
	UA-NE51 CBA-NE51		NE51-000040～NE51-154531 平成14年4月10日～平成18年11月2日	47,497	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年4月10日～平成18年11月2日	(計122,080台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。