

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課ユーザー事務室
 TEL 03-3580-3111 内線6553
 アドレス : http://www.motnet.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成10年5月12日

リコール届出番号	516	リコール開始日	平成10年5月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 埴 義一	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給機付き原動機を搭載した車両において、原動機のシリンダーヘッドガスケットの気密性が不十分なため、高負荷走行等の運転を繰り返すと当該ガスケットから燃焼ガスが冷却水通路に漏れ出すことがあり、最悪の場合、冷却水が循環不良となってオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該シリンダーヘッドガスケットを対策品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 516のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	KD-KVC23	セレナ	KVC23-403466～KVC23-500440 平成7年11月17日～平成10年1月29日	9,680	
	KD-KVNC23		KVNC23-402169～KVNC23-500410 平成7年11月18日～平成10年1月29日	7,394	
	KD-SW10	アベニール	SW10-111209～SW10-151025 平成7年11月18日～平成10年1月28日	3,382	
	KD-VW30	ラルゴ	VW30-200301～VW30-754820 平成8年4月16日～平成10年1月28日	7,631	
	KD-VNW30		VNW30-200101～VNW30-754143 平成8年4月16日～平成10年1月28日	6,234	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年11月17日～平成10年1月29日	(合計 34,321)	