

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年7月7日

リコール届出番号	3848	リコール開始日	平成28年7月8日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気部品（ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車のハイブリッドパワートレインコントロールモジュール（HPCM）において、高電圧冷却システムの制御プログラムが不適切なため、電動ウォーターポンプ故障時に駆動モータ等の温度が上昇することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、過熱保護制御が作動してエンジン及び駆動モータが停止し、動力が伝達されなくなり走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、HPCMの高電圧冷却システムの制御プログラムを電動ウォーターポンプ故障時に走行不能とならないよう、対策したプログラムに書き換える。		
不具合件数	65件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3848のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HY51	「フーガ」	HY51-400001～HY51-501782 平成22年9月30日～平成25年6月17日	7,404	
	DAA-HGY51	「シーマ」	HGY51-600003～HGY51-603600 平成24年4月19日～平成28年5月31日	3,585	
三菱	DAA-BHGY51	「ディグニティ」	HGY51-650002～HGY51-650118 平成24年6月26日～平成28年4月20日	117	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年9月30日～平成28年5月31日	(計11,106台)	