

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月10日

リコール届出番号	5097	リコール開始日	令和4年2月11日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用のエアバッグにおいて、仕様が不適切なため、展開時に最適形状にならない場合がある。このため、最悪の場合、一部条件下ではエアバッグの性能が十分に発揮されないおそれがある。		
改善措置の内容	運転者席用エアバッグを対策品と交換し、ニーエアバッグ非搭載車にはニーエアバッグを追加する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	5AA-B34A	「eK SPACE」	B34A-0007718～B34A-0100765 令和2年12月22日～令和3年12月1日	7,607台	
	4AA-B35A		B35A-0005029～B35A-0100253 令和2年12月22日～令和3年11月27日	2,628台	
	5AA-B37A		B37A-0002158～B37A-0100266 令和2年12月22日～令和3年11月24日	1,482台	
	4AA-B38A		B38A-0002407～B38A-0100243 令和2年12月22日～令和3年11月24日	1,459台	
ニッサン	5AA-B44A	「ROOX」	B44A-0050872～B44A-0100610 令和2年12月11日～令和3年12月1日	45,093台	
	4AA-B45A		B45A-0318459～B45A-0337116 令和2年12月11日～令和3年11月30日	17,455台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ニッサン	5AA-B47A	「R00X」	B47A-0007966～B47A-0015937 令和2年12月11日～令和3年11月30日	7,041台	
	4AA-B48A		B48A-0303953～B48A-0307778 令和2年12月11日～令和3年12月1日	3,517台	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年12月11日～令和3年12月1日	(計86,282台)	