

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和4年2月24日

改善対策届出番号	636	改善対策開始日	令和4年2月25日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・インゲ・ハーツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマー ケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	原動機(保護グリル)		
不具合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアインテークの空気吸入口の保護グリル形状が不適切なため、走行中に運転者席等からタバコ等を投げ捨てた場合、リヤホイール前部にあるエアインテークに吸い込まれ、エアインテーク内部に蓄積された枯葉等の異物が発煙するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エアインテーク部を清掃し、保護グリルに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ポルシェ	ABA-982H1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZHS210120～WP0ZZZ98ZHS215437 平成28年4月21日～平成29年8月6日	561	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZHS260084～WP0ZZZ98ZHS261892 平成28年6月23日～平成29年8月6日	336	
	ABA-982H2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZHS230109～WP0ZZZ98ZHS233671 平成28年4月5日～平成29年8月21日	178	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZHS280092～WP0ZZZ98ZHS281610 平成28年7月19日～平成29年8月6日	143	
	ABA-982J1	718 Boxster	WP0ZZZ98ZJS200063～WP0ZZZ98ZLS201821 平成29年8月6日～令和2年7月28日	698	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZJK250085～WP0ZZZ98ZLS250900 平成29年8月6日～令和2年8月17日	1,618	
	ABA-982J2	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZJS220075～WP0ZZZ98ZLS220637 平成29年8月6日～令和2年7月28日	103	
		718 Boxster GTS	WP0ZZZ98ZJS220901～WP0ZZZ98ZLS220531 平成30年3月28日～令和2年3月16日	219	
		718 Cayman S	WP0ZZZ98ZJK270113～WP0ZZZ98ZLS270243 平成29年8月6日～令和2年8月17日	338	
		718 Cayman GTS	WP0ZZZ98ZJK271409～WP0ZZZ98ZLS270179 平成30年5月11日～令和2年2月5日	268	
	3BA-982M20	718 Boxster	WP0ZZZ98ZMS200096～WP0ZZZ98ZMS201191 令和2年11月13日～令和3年8月3日	94	
		718 Cayman	WP0ZZZ98ZMK250011～WP0ZZZ98ZMS250904 令和2年10月22日～令和3年7月28日	127	
		718 Boxster T	WP0ZZZ98ZMS200068～WP0ZZZ98ZMS201180 令和2年11月13日～令和3年7月28日	28	
		718 Cayman T	WP0ZZZ98ZMK250010～WP0ZZZ98ZMS250827 令和2年11月13日～令和3年7月15日	37	

3BA-982M25	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZMS220063～WP0ZZZ98ZMS220210 令和2年11月13日～令和3年7月28日	4	
	718 Cayman S	WP0ZZZ98ZMK270020～WP0ZZZ98ZMS270164 令和2年11月13日～令和3年7月28日	12	
3BA-982NA	718 Boxster	WP0ZZZ98ZNS200069～WP0ZZZ98ZNS200156 令和3年8月27日～令和3年10月20日	10	
	718 Cayman	WP0ZZZ98ZNS250063～WP0ZZZ98ZNS250100 令和3年8月27日～令和3年10月20日	5	
7BA-982M20G	718 Boxster	WP0ZZZ98ZMS200586～WP0ZZZ98ZNS200126 令和3年1月21日～令和3年9月27日	13	
	718 Cayman	WP0ZZZ98ZMS250416～WP0ZZZ98ZMS250821 令和3年2月15日～令和3年6月21日	19	
	718 Boxster T	WP0ZZZ98ZMS200852～WP0ZZZ98ZMS201167 令和3年5月10日～令和3年7月28日	3	
	718 Cayman T	WP0ZZZ98ZMS250412～WP0ZZZ98ZNS250098 令和3年2月15日～令和3年10月20日	8	
7BA-982M25G	718 Boxster S	WP0ZZZ98ZMS220167 令和3年3月22日	1	
	718 Cayman S	WP0ZZZ98ZMS270085～WP0ZZZ98ZMS270137 令和3年1月13日～令和3年4月15日	2	
(計9型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年4月5日～令和3年10月20日	(計4,825台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります

【備考】本届出は、平成30年10月12日付、届出番号「557」にて届出を行ったものであるが、対策内容が不十分であった事が判明したため、対象車両を追加して届出するものである。