

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月24日

リコール届出番号	5103	リコール開始日	令和4年2月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	制動装置(電動パーキングブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキを搭載した四輪駆動の小型トラックにおいて、電動パーキングブレーキケーブルの配索が不適切なため、助手席のシートブラケットと当該ケーブルが干渉しているものがある。そのため、車両振動によって当該ケーブルの被覆部が摩耗し、最悪の場合、駐車中に当該ケーブルが切断して車両が勝手に動きだし衝突事故等を起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パーキングブレーキのケーブル、ブラケット、位置決めクリップ取付けブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FDA50	「ふそう キャンター」	FDA50-580023～FDA50-590008 令和元年9月10日～令和3年3月5日	11	
	2PG-FDA60		FDA60-580029～FDA60-580198 令和元年7月30日～令和2年11月16日	26	
	2PG-FGA50		FGA50-580018～FGA50-590005 令和元年7月23日～令和3年2月24日	7	
	2RG-FDA20		FDA20-580109～FDA20-590013 令和元年11月15日～令和3年3月12日	110	
	2RG-FGA20		FGA20-580061～FGA20-590009 令和元年11月15日～令和3年3月8日	33	
	2RG-FGA50		FGA50-580235 令和2年12月14日	1	
	TPG-FDA20		FDA20-570009～FDA20-570266 平成30年4月14日～令和元年5月30日	38	
	TPG-FDA50		FDA50-570026～FDA50-570105 平成30年7月25日～令和元年5月8日	7	
	TPG-FDA60		FDA60-570105～FDA60-570183 平成30年12月7日～令和元年6月15日	7	
	TPG-FGA20		FGA20-570143 平成30年12月18日	1	
	TPG-FGA50		FGA50-570008～FGA50-570154 平成30年4月16日～平成31年4月3日	3	
ニッサン	2RG-FGA5W	「アトラス」	FGA5W-580001 令和元年8月29日	1	
UD トラック	2RG-FGA5Y	「カゼット」	FGA5Y-580005 令和2年2月6日	1	
	(13型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月14日～令和3年3月12日	(計246台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。