リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和4年1月は1件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者:フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 日			
1月19日	外 3340	車 名:アウディ型 式: ZAA-FWEBGE通称名:アウディ RSe-tron GT	1	令和3年10月26日			
不具合の部位等	緩衝装置のエアスプリングストラットにおいて、製造時に当該ストラットの加工不良により、保持クリップを組み付ける溝が正しく加工されていないものがある。 そのため、保持クリップが溝に確実に嵌っておらず、最悪の場合、当該クリップが外れ、エアスプリング内の空気が漏れることにより、警告灯が点灯するとともに車高が下がるおそれがある。						

【参考】

●令和4年1月のリコール届出件数

		内 訳		
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満	
国産車	5 (-11)	5 (-6)	0 (-5)	
輸入車	7 (-5)	6 (-2)	1 (-3)	
計	1 2 (-1 6)	1 1 (-8)	1 (-8)	

※ () 内は、対前年度同月比

●令和3年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	22 (+5)	14 (-5)	$36(\pm 0)$	466, 015 (+255, 955)	15, 775 (-100, 519)	481, 790 (+155, 436)
5	16 (+5)	6 (-5)	$22(\pm 0)$	634, 491 (+553, 616)	29, 239 (+15, 312)	663, 730 (+568, 928)
6	22 (+6)	21 (+10)	43 (+16)	1, 337, 768 (-654, 056)	6, 813 (-2, 725)	1, 344, 581 (-656, 781)
7	12 (-8)	21 (+6)	33 (-2)	238, 458 (+55, 201)	81, 554 (+10, 756)	320, 012 (+65, 957)
8	6 (-5)	13 (-5)	19 (-10)	14, 231 (-129, 864)	29, 590 (-8, 297)	43, 821 (-138, 161)
9	19 (+11)	23 (+11)	42 (+22)	175, 153 (-378, 485)	9, 020 (-43, 711)	184, 173 (-422, 196)
10	19 (-7)	13 (-7)	32 (-14)	204, 222 (-600, 833)	7, 717 (-10, 573)	211, 939 (-611, 406)
11	17 (+2)	10 (-5)	27 (-3)	307, 744 (-909, 553)	19, 114 (+6, 573)	326, 858 (-902, 980)
12	22 (+4)	$19(\pm 0)$	41 (+4)	176, 803 (+76, 324)	12,064 (-11, 358)	188, 867 (+64, 966)
1	5 (-11)	7 (-5)	12 (-16)	85, 760 (-621, 434)	47, 300 (+38, 343)	133, 060 (-583, 091)
小計	160 (+2)	147 (-5)	307 (-3)	3, 640, 645 (-2, 353, 129)	258, 186 (-106, 199)	3, 898, 831 (-2, 459, 328)

※ () 内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課

リコール監理室 溝手・伊藤

電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)