

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月1日

リコール届出番号	5105	リコール開始日	令和4年3月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 久保 浩 問い合わせ先：品質保証部 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	主制動ブレーキ内部のプレートに適切な加工が施されていないため、亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使い続けると当該プレートが損傷して、最悪の場合、ブレーキを踏んでも十分な制動力が発生しなくなり、車体が停止できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、適切に加工したカムプレートで構成されたブレーキに交換を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	生産時におけるブレーキワイヤ初期伸び取り作業時に発見。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.5105のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
共立	S55D	共立スピード スプレーヤ SSV553F	S55D-1003～S55D-1929 平成22年2月19日～令和3年8月20日	925台
共立	S53B	共立スピード スプレーヤ SSVH535F	S53B-1001～S53B-1437 平成23年5月10日～令和3年8月26日	434台
共立	S65A	共立スピード スプレーヤ SSV654F	S65A-1001～S65A-1351 平成24年2月13日～令和3年8月19日	351台
共立	S54D	共立スピード スプレーヤ SSV5045F	S54D-1001～S54D-1531 平成27年6月22日～令和3年8月27日	531台
共立	S52E	共立スピード スプレーヤ SSEV5021F	S52E-1001～S52E-1007 平成27年7月13日～令和元年12月12日	6台
	計5型式	計5車種	平成22年2月19日～令和3年8月26日	計2,247台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。