

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL-3-5 2 5 3-8 1 1 1 内線 4 2 3 6 1  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月3日

リコール届出番号	5109	リコール開始日	令和4年3月4日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン 問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6R20型エンジンを搭載した19年式大型トラックの一部車種において、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)のプログラムが不適切なため、故障診断が正しく行われない。		
改善措置の内容	全車両、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)のプログラムを正規品に書換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HX	「ふそう スーパーグレート」	FV70HX-510019～FV70HX-520996 令和元年5月15日～令和3年3月23日	138	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-510016～FV70HY-520237 令和元年6月14日～令和3年3月9日	74	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-510013～FV70HZ-520207 令和元年6月7日～令和3年3月3日	23	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-510007～FS70HZ-520195 令和元年5月15日～令和3年3月24日	287	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-510087～FS74HZ-522869 令和元年5月14日～令和3年3月23日	495	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-510151～FS75HZ-510328 令和元年9月25日～令和2年2月10日	5	
	2PG-FU70HY		FU70HY-510010～FU70HY-520062 令和元年6月6日～令和3年3月1日	22	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-510044～FU74HZ-521076 令和元年5月14日～令和3年3月19日	183	
	2PG-FV70HX		FV70HX-510014～FV70HX-520997 令和元年5月14日～令和3年3月29日	943	
	2PG-FV70HY		FV70HY-510011～FV70HY-520255 令和元年6月6日～令和3年3月19日	137	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-510002～FV70HZ-520219 令和元年5月17日～令和3年3月19日	218	
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月14日～令和3年3月29日	(計2,525台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。