

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年3月15日

リコール届出番号	5116	リコール開始日	令和4年3月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 建設機械品質保証課 TEL:072-241-1424	
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールローダを寒冷環境で使用した際に、エンジンオイルセパレータ内が凍結するため、そのまま使用を続けるとエンジンオイルが逆流し、燃焼室に入ることによってエンジンが過回転となり、車両を適切に停止できず、最悪の場合、エンジンが破損し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	今回の対策については緊急性を要するため、全車両、暫定措置としてエンジンオイルセパレータのエレメントを新品に交換及び内部に溜まっている水の排出をおこなう。ただし、暫定措置で交換してから200時間したものの又は冬季シーズンに入る前に点検して水分の蓄積がみられる場合は、同様の対応を無償でおこなう。なお、検証が完了し、原因が判明次第、必要な場合は再度届出の上、恒久対策を実施する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDM-R430E	「R430E」	R430E-10001~R430E-11022 平成28年8月5日~令和4年2月28日	889	
		「6SDTL8」	R430E-10005~R430E-10331 平成28年8月8日~平成30年1月15日	133	
	YDM-R530E	「R530E」	R530E-10001~R530E-10940 平成28年10月6日~令和4年2月25日	926	
		「6SDTL10」	R530E-10020~R530E-10259 平成28年9月29日~平成30年2月15日	14	
	YDM-R630E	「R630E」	R630E-10001~R630E-10231 平成28年8月9日~令和4年2月28日	214	
		「6SDTL12」	R630E-10004~R630E-10051 平成28年9月8日~平成29年9月25日	16	
(計3型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年8月5日~令和4年2月28日	(計2192台)		