

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 24 年 4 月 18 日

リコール届出番号	2924	リコール開始日	平成 24 年 4 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体（助手席エアバッグ用コーションラベル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用サンバイザにおいて、図面処置不備により、助手席エアバッグ用コーションラベルが貼付されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、助手席用サンバイザを正規品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2924 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EBD-U61V	ミニキャブ	U61V-1700201～U61V-1700375 平成 23 年 11 月 21 日～平成 24 年 3 月 12 日	158 台	ターボチャージャー車のみ
	EBD-U62V		U62V-1700201～U62V-1700396 平成 23 年 11 月 21 日～平成 24 年 3 月 13 日	186 台	
ニッサン	EBD-U71V	クリッパー	U71V-0570201～U71V-0570355 平成 24 年 1 月 11 日～平成 24 年 3 月 14 日	154 台	
	EBD-U72V		U72V-0570201～U72V-0570279 平成 24 年 1 月 12 日～平成 24 年 3 月 14 日	79 台	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 11 月 21 日～平成 24 年 3 月 14 日	(計 577 台)	