

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年3月18日

リコール届出番号	外-3345	リコール開始日 : 令和4年3月18日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 野田 一夫 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	グラブバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後方の樹脂製グラブバーにおいて、固定用埋め込みナットの組み付けが不適切なため、必要な強度を保って正しく組み付けられていないものがある。そのため、グラブバーハンドルを持ってセンタースタンドをかける時など大きな負荷をかけると、埋め込みナットが外れ、グラブバーがひび割れし、最悪の場合、同乗者がグラブバーを握った際にひび割れにより怪我をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、グラブバーを良品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、グラブバー左内側部分に黄色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製造期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	8BL- RAS	「パン アメリカ S」	5HD1ZES52MB300592 ~ 5HD1ZES51MB316055 令和3年3月9日~令和3年10月19日	727台	
	8BL- RAS	「パン アメリカ」	5HD1ZDS51MB300593 ~ 5HD1ZDS55MB310348 令和3年3月9日~令和3年8月18日	145台	
	計1型式	計2車種	(製造期間の全体範囲) 令和3年3月9日~令和3年10月19日	計872台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。