

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年3月18日

リコール届出番号	外-3360	リコール開始日 : 令和4年3月18日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 野田 一夫 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	速度計 (インスツルメントモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インスツルメントモジュールにおいて、プログラムが不適切なため、内部の温度が0℃以下の状態でイグニッションをオンにした場合、画面にエラーメッセージが表示され、その後何も表示されなくなることがある。そのため、速度計及びニュートラルランプが表示されない。		
改善措置の内容	全車両、インスツルメントモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。・改善実施済車には、車台番号打刻1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製造期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	8BL- RAS	「パン アメリカ S」	5HD1ZES52MB300592 ~ 5HD1ZES56MB316178 令和3年3月9日~令和3年12月8日	728台	
	8BL- RAS	「パン アメリカ」	5HD1ZDS51MB300593 ~ 5HD1ZDS55MB310348 令和3年3月9日~令和3年8月18日	145台	
	8BL- RH4	「スポーツスター S」	5HD1ZC459MB310070 ~ 5HD1ZC459MB317097 令和3年8月7日~令和3年12月13日	886台	
	計2型式	計3車種	(製造期間の全体範囲) 令和3年3月9日~令和3年12月13日	計1,759台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。