

令和4年3月23日  
自動車局 審査・リコール課

## 株式会社アドヴィックスによる自主改善の実施について

株式会社アドヴィックスから、後付け部品として販売したハイパフォーマンスブレーキキットの構成品であるフロントブレーキローターにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	令和4年3月24日（木）
不具合の内容	トヨタ86およびスバルBRZ用後付け部品ハイパフォーマンスブレーキキットの構成品であるフロントブレーキローターに誤った部品を用いて組立てたものがある。そのため、最悪の場合、異音が発生するおそれがある。
自主改善の内容	全数、正規品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・株式会社アドヴィックスのホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数
86/BRZ用 ハイパフォーマンスブレーキキット	BK-004R	令和3年2月18日 ～令和4年2月13日	1個
86/BRZ用 フロントローターRH	A6F86R		8個
86/BRZ用 フロントローターLH	A6F86L		8個
合計			17個

## 【問い合わせ先】

株式会社アドヴィックス

基本ブレーキ品質保証部 市場品質室

TEL：0566-56-5830

受付時間：月～金 9：00～18：00（除く年末年始・GW・夏季休暇）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 倉持・上久保  
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）