



## 改善箇所説明図



助手席側ミラー一式

注：  は交換する部品を示す。

小型トラックの助手席側ミラーにおいて、設計指示が不適切なため、正規より短いミラーステーを装着しているものがある。そのため、保安基準第44条の後方視界要件を満たさないおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、助手席側ミラー一式を点検し、誤ったミラーステーが装着されたものは正規品のミラー一式に交換する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車両型式二桁目の上に黄色ペイントを塗布する。