


## 改善箇所説明図



ISOFIX 金具フック

### 基準不適合発生箇所

年少者用補助乗車装置において、後部中央座席用シートベルトバックルの配線取り付けが不適切なため、ISOFIX取り付け金具フックに配線が干渉することがある。そのため、年少者用補助乗車装置が正しく固定できないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、後部中央座席用シートベルトバックルの配線取り付けを点検し、正しい配線取り付けにする。

識別： 改善済車両には車台番号打刻 3 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す