

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月25日

リコール届出番号	5119	リコール開始日	令和4年3月26日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックのA05C（HC-SCR）エンジン搭載車において、HC-SCR触媒の再生用制御プログラムが不適切なため、触媒に付着した排出ガス中の硫黄成分が除去されず堆積することがある。そのため、触媒の性能が低下し、排出ガス中の窒素酸化物の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、暫定措置として、点検を行いSCR触媒の再生が可能な場合は再生作業を行う。再生が不可能な場合および再生完了しない場合は、触媒を交換する。また、メンテナンスノートの点検整備項目にSCR触媒再生作業を追加する。暫定措置は準備でき次第、使用者に修理入庫を通知する。また、恒久対策が決定し次第、改めて措置を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FC2ABA	「日野 レンジャー」	FC2AB-100015～FC2AB-133332 平成29年4月4日～令和4年3月4日	31,460	
	2KG-FC2ABA				
	2KG-FC2ABG		FD2AB-100018～FD2AB-128898 平成29年4月4日～令和4年3月4日	13,159	
	2DG-FD2ABA				
	2KG-FD2ABA		GC2AB-100015～GC2AB-102990 平成29年4月4日～令和4年3月3日	1,892	
	2KG-FD2ABG				
	2DG-GC2ABA				
	2DG-GC2ABG				
2KG-GC2ABA	GD2AB-100117～GD2AB-103130 平成29年10月9日～令和4年2月24日	235			
2KG-GC2ABG					
2DG-GD2ABA	(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月4日～令和4年3月4日	(計46,746台)	
2KG-GD2ABA					

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。