

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月21日

リコール届出番号	外-3392	リコール開始日	令和4年4月22日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジンカバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、上部に取り付けられたカバー(エンジンカバー)取付け箇所強度が不十分なため、車両の経過年数や使用状況(非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走行)によって、カバーが外れることがある。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動してターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンカバーを取り外す。 尚、対策部品の準備が整い次第、新たに届出を行う予定である。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-FVDNPF	アウディ TT 45Tq	TRUZZZFVON1000494～TRUZZZFVXN1003080 令和3年8月2日～令和4年3月4日	101	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年8月2日～令和4年3月4日	(計101台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。