


改善箇所説明図



中型トラックにおいて、リヤサスペンションの設計が不適切なため、段差通過時等に後輪のブレーキチャンバーとフレームが干渉し、最悪の場合、当該ブレーキチャンバーが破損して制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤブレーキー式およびリヤリーフスプリングブラケットを対策品に交換する。これに伴い、関連部品についても交換等を行う。

注：[White Box] は対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、左側リヤリーフスプリングブラケットの上部に白色ペイントを塗布する。