

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL-3-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年4月21日

リコール届出番号	5138	リコール開始日	令和4年4月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	灯火装置(トレーラ側ブレーキランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、トレーラ側ブレーキランプの回路が不適切なため、ブレーキランプ点灯時に当該回路のダイオードが焼損する場合があります。そのため、トレーラ側ブレーキランプが不灯になってブレーキランプ異常の警告が表示され、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トレーラ側ブレーキランプ回路からダイオードを削除する。また、半導体リレーによる電装品制御を行っていない車両は、当該回路にリレーとサブハーネスを追加する。		
不具合件数	14件	事故の有無	火災1件、部分焼損2件
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70HJR	「ふそう スーパーグレート」	FV70HJ-500003～FV70HJ-520185 平成29年10月31日～令和3年5月14日	656	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-500003～FV74HJ-520033 平成30年1月12日～令和3年3月30日	72	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-500289～FV70HY-520264 平成31年2月5日～令和3年4月9日	86	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-500407～FV70HZ-520223 平成31年3月28日～令和3年4月1日	25	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004～FV74HJ-520032 平成30年1月17日～令和3年3月29日	65	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-500003～FP74GG-520008 平成30年5月29日～令和3年2月5日	31	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-500001～FP74HD-520713 平成29年10月6日～令和3年4月16日	2,463	
	2RG-FP74HER		FP74HE-500001～FP74HE-520345 平成29年11月6日～令和3年4月27日	1,069	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-500002～FP74HG-520056 平成29年11月24日～令和3年4月7日	158	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月6日～令和3年5月14日	(計4,625台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。