

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月19日

リコール届出番号	5152	リコール開始日	令和4年5月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（ドアラッチ、ストライカ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席ドアにおいて、ドアラッチ及びストライカの設定が不適切なため、側面衝突時にサイドエアバッグが展開するとドアラッチが変形するものがあり、最悪の場合、ドアラッチとストライカの噛合いが解除され、前席ドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席ドアのドアラッチ及びストライカを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MH55S	「ワゴンR」	MH55S-726692～MH55S-736073 平成30年9月3日～令和2年1月6日	3,733	サイドエアバッグ装着車
			MH55S-900074～MH55S-914619 平成29年1月27日～令和元年12月27日	14,239	
	4AA-MH55S		MH55S-920001～MH55S-923712 令和2年1月6日～令和4年3月10日	3,658	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月27日～令和4年3月10日	(計21,630台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。