


改善箇所説明図



前席ドアにおいて、ドアラッチ及びストライカの設定が不適切なため、側面衝突時にサイドエアバッグが展開するとドアラッチが変形するものがあり、最悪の場合、ドアラッチとストライカの噛合いが解除され、前席ドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、前席ドアのドアラッチ及びストライカを対策品に交換する。

識別： IDプレートに紫色の丸シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。