

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月23日

リコール届出番号	5150	リコール開始日	令和4年5月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIGO 代表取締役社長 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	操縦装置（前後進変速レバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の操縦装置において、前後進変速レバーの強度が不適切なため、そのまま使用を続けると、接触部が摩耗し、最悪の場合、前後進変速レバーが折損し、前後進操作が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後進変速レバーを対策品に交換する。 なお、ガイド板を点検し、損傷している場合は新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者： 自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等： 全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車： レバーガイド部に白ペイントを塗布する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03E	HTR308	R03E-0002～ R03E-0114 平成28年8月20日～平成30年10月25日	101	
	YDS-R03F	HTR308A	R03F-0002～ R03F-0266 平成30年6月1日～令和4年3月3日	229	
	YDS-R06E	HTR408	R06E-0002～ R06E-0056 平成28年9月16日～令和4年3月8日	51	
	YDS-R01E	HTR608	R01E-0001～ R01E-0019、R01E-1001 平成27年9月10日～令和3年2月8日	14	
	R02C	HTR268L	R02C-0001～R02C-0007 平成31年1月15日～令和4年3月7日	7	
	R06F	HTR410	R06F-0001～R06F-0003 令和3年8月17日～令和3年8月20日	3	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月10日～令和4年3月8日	(計405台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。